



REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Kiln improvements

SISTEMA A FILO ROTTURA RULLI

SACMI for enhanced process control and quality

Il Sistema a filo collegato al quadro elettrico segnala la zona di rottura di uno o più rulli all'interno di un forno.



Process consistency

VANTAGGI

- Prevenire cavallotti e caduta di prodotto sulla suola
- Facilità e rapidità d'intervento per gli operatori



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Kiln improvements



SISTEMA A FILO ROTTURA RULLI

Scheda tecnica

Il Sistema segnala la rottura di uno o più rulli nel forno rilevando lo spostamento verso l'alto dello spezzone di rullo dal lato folle.

Con un Quadro e PLC dedicato, attraverso un segnale di intensità che arriva direttamente dal filo e dalla zona in cui è avvenuto l'incidente, è possibile ora individuare il modulo in cui è avvenuta la rottura del rullo.

Un collegamento elettrico tra il Quadro del sistema di rilevamento, (normalmente installato in uscita forno) e il quadro del forno, permette all'operatore di poter controllare e di ricevere l'allarme anche su quest'ultimo.

