



REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements

RÉVISION MOTORISATION MMC/MTC À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

SACMI for cost savings

Maintenez l'efficacité de votre broyeur SACMI grâce à la révision périodique de la motorisation.

Le remplacement prend de 3 à 6 semaines et couvre toute la gamme des broyeurs **SACMI MMC/MTC** à entraînement par courroie.



Optimized resources
management

AVANTAGES


La révision complète du groupe poulie et du réducteur à axes orthogonaux vous permet d'obtenir :

- la **remise en état** des pièces usées
- la **réduction des coûts** d'entretien
- la garantie SACMI « **Quality Control Approved** »




REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Tile production line improvements



RÉVISION MOTORISATION MMC/MTC À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Fiche technique



La révision est nécessaire toutes les **40 000 heures de fonctionnement** (environ 7 ans).

Arbre poulie

- Remise en état complet ou remplacement* de la poulie
- Remplacement des roulements, des entretoises et des joints

** lors de la deuxième révision*



Réducteurs

- Nettoyage interne et externe
- Remplacement de tous les roulements et des joints correspondants
- Installation de bagues anti-usure (Speedi-Sleeve) sur l'arbre rapide**
- Analyse de l'état des engrenages et rapport correspondant
- Essais finaux du réducteur

*** si nécessaire*